

# 附件

## 市住建局“6个100%”稽查纳入“黑名单”和移交处罚线索项目汇总表

纳入汕头市建筑市场“黑名单”的在建项目汇总表								
序号	项目名称	项目地点	项目主管 部门	建设单位	施工单位	监理单位	存在问题	备注
1	【华侨新区】保科悦府商住楼（暂定）	东海岸新城新津片区A01-02（之二）地块	市属	汕头市金讯房地产开发有限公司	广东潮泰建设有限公司/陈建中	汕头市统诚工程监理有限公司/杜赤	施工现场裸露的砂土没有100%覆盖或料斗封闭、视频监控设备不能清晰监控车辆冲洗情况、雾炮机配置数量不符合规定	1月20日作出决定
2	泰盛科创园中区	汕头市华侨试验区东海岸新城新津片区F02-08地块	华侨试验区	汕头市泰盛科技有限公司/陈哲	中建二局第三建筑工程有限公司/廖新春	深圳市国银建设工程项目管理有限公司/张斌	基坑护栏未设置标准化定型钢护栏、基坑开挖阶段施工道路没有及时铺填碎石、钢板或其它材料、基坑没有每隔1.5米没有设置一处喷头	3月3日作出决定
3	宜华城C地块第六期项目（三标）	汕头市龙湖区新津河与汕汾路交界东南侧	市属	广东宜华房地产开发有限公司/江志伟	富力建设集团有限公司/陈楚填	广东重工建设监理有限公司/郭炜佳	非施工作业面的裸露土没有100%覆盖、基坑开挖阶段施工道路没有及时铺填碎石、钢板或其它材料、工地配置雾炮机不符合规定	3月3日作出决定
4	[华侨试验区]华侨试验区国家示范性高中和国际学校（一期）	东海岸新城新津片区D组团	华侨试验区	汕头市东海岸投资建设有限公司	福建闽东建工投资建设有限公司/薛惠琼	广东建诚监理咨询有限公司/郑伟明	非施工作业面的裸露土没有100%覆盖、不能及时回填的土方没有100%覆盖	3月30日作出决定
5	“三旧”厂房扩建项目	汕头市鮀济南路107号东侧	金平区	金发拉比婴童用品股份有限公司/	汕头市升航建筑有限公司/郭炎山	汕头市城市建设监理公司/王振晔	通道、堆场、加工场等区域没有采用混凝土进行硬底化和外脚手架喷雾系统设置不符合规定	4月26日作出决定

已向市城市管理和综合执法局移送行政处罚线索在建项目汇总表

序号	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	施工单位	监理单位	存在问题	备注
1	宜华城C地块第六期项目（三标）	汕头市龙湖区新津河与汕汾路交界东南侧	市属	广东宜华房地产开发有限公司/江志伟	富利建设集团有限公司/陈楚填	广东重工建设监理有限公司/郭炜佳	非施工作业面的裸露土没有100%覆盖、基坑开挖阶段施工道路没有及时铺填碎石、钢板或其它材料、工地配置雾炮机不符合规定	1月22日移送
2	[华侨试验区]天合名庭	新津片区A01-02（之三）地块	华侨试验区	汕头市合群房地产开发有限公司/吴斌	汕头市达濠建筑总公司/方舜娜	深圳市鲁班建设监理有限公司/石铭	施工现场建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运，也未采用密闭式防尘网遮盖	3月19日移送