

水利建设市场监管专项检查表1

检查项目名称		韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程(隆都灌区)			
检查单位	汕头市水务局				
检查日期	2020年12月16日				
检查人员	签名	单位	统一社会信用代码	地址	联系电话
	执法证号				
检查对象	汕头市澄海区水利工程建设管理中心		12440515455951494X	汕头市澄海区宁冠园C2栋	陈炼凯/0754-85874928
检查事项	广东粤源工程咨询有限公司		91440000190375953G	广东省广州市天河区天寿路116号201房之自编202-210室	黄汉禹/020-38036646
检查内容	招标投标监管				
检查结果	存在的主要问题		问题法规依据		整改意见及建议
	无				
1. 招标信息发布情况; 2. 招标方式、评标办法制定与执行情况; 3. 开标、评标程序、评标专家抽取是否符合规定要求; 4. 评标结果公示、提交招标投标情况的书面报告情况; 5. 在招标投标活动中是否存在违反国家和省有关法律、法规、技术标准等行为。					

被检查单位(盖章):

被检查单位负责人(签字):

确认时间: 2020年12月16日

陈炼凯

附件

第1页 (共1页)

水利建设市场监管专项检查表2

检查项目名称		韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程(隆都灌区)			
检查单位	汕头市水务局		检查方式	现场检查	
检查日期	2020年12月16日				
检查人员	签名 王秋波 0291569	单位 隆都	统一社会信用代码	地址	联系电话
检查对象	厦门安能建设有限公司		9135020015499620XJ	厦门市思明区湖明路 武警水电大楼	王秋波/0592- 5090361
	汕头市澄海区水利工程建设管理中心		12440515455951494X	汕头市澄海区宁冠园 C2栋	陈炼凯/0754- 85874928
	广东华迪工程管理有限公司		91440000707660600R	广东省广州市天河区 黄埔大道西路273号 13H房	杜凤卿/020- 87543323
检查事项	建设质量管理				
检查内容	1. 人员、材料、机械设备等资源投入情况; 2. 质量控制(管理)体系建立与运行情况; 3. 工程建设相关资料管理情况; 4. 国家和省关于规范建设市场等有关规定执行情况; 5. 其他合同约定(包括招标文件规定、投标承诺等)的执行情况; 6. 项目建设过程中是否存在违反国家和省有关法律、法规、技术标准等行为; 7. 实体工程质量情况; 8. 政府质量监督情况。				
检查结果	存在的主要问题		问题法规依据	整改意见及建议	现场整改情况
	总监未参加并主持第一次工地例会		《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)3.3.3.9 主持第一次工地例会, 主持或授权监理工程师主持 监理例会或专题例会	严格遵守监理相关规定。	

被检查单位(盖章):


被检查单位负责人(签字): 陈炼凯

确认时间: 2020年12月16日

水利建设市场监管专项检查表3

检查项目名称		韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程 (隆都灌区)				
检查单位		汕头市水务局				
检查日期		2020年 12月 16日				
检查人员	签名			现场检查		
	执法证号	D29156				
检查对象	单位名称	厦门安能建设有限公司		统一社会信用代码	9135020015499620XJ	
	地址	厦门市思明区湖明路武警水电大楼		联系电话	王秋波/0592-5090361	
	地址	汕头市澄海区宁冠园C2栋		联系电话	陈炼凯/0754-85874928	
	地址			联系电话		
检查事项	保障农民工工资支付					
检查内容	1. 专用账户制度落实情况; 2. 工资保证金制度落实情况; 3. 实名制管理落实情况; 4. 维权信息告示牌设立情况; 5. 落实按月足额支付工资规定; 6. 项目按合同约定计量周期或工程进度进行结算并支付工程款情况; 7. 政府投资工程项目严禁施工企业带资承包; 8. 按月足额支付工资情况; 9. 农民工劳动合同签订情况等。					
检查结果	存在的主要问题	《保障农民工工资支付条例》(中华人民共和国国务院令 第724号) 第二十六条		问题法规依据	整改意见及建议	现场整改情况
	1	未及时开设农民工工资专用账户 (开工日期2018年7月18日, 专户开设日期为2018年12月3日)。		《广东省工程建设领域农民工工资支付专用账户管理办法》第三条 第六条	在今后的水利工程项目施工中, 严格遵守保障农民工工资支付相关规定	
	2	未及时缴纳农民工工资保证金 (合同签订日期2018年7月18日, 工资保证金于2019年6月24日缴纳)		《广东省人力资源和社会保障厅广东省住房和城乡建设厅广东省水利厅关于建设工程领域农民工工资支付保证金管理办法》(粤人社[2019]10号) 第三条、第四条	在今后的水利工程项目实施过程中, 应严格遵守保障农民工工资支付保证金相关规定	
	3					
	4					
	5					
	6					
.....						

被检查单位 (盖章):

被检查单位负责人 (签字): 

确认时间: 2020 年 12 月 16 日

水利建设市场监管专项检查表4

韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程 (隆都灌区)

检查项目名称	韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程 (隆都灌区)		
检查单位	汕头市水务局		
检查日期	2020年12月16日		
检查人员	签名 229569 王秋波	执法证号 2292310	现场检查
检查对象	单位名称 厦门安能建设有限公司	统一社会信用代码 9135020015499620XJ	地址 厦门市思明区湖明路武警水电大楼
	汕头市澄海区水利工程建设管理中心	12440515455951494X	联系电话 王秋波/0592-5090361 陈炼凯/0754-85874928

扬尘治理情况

1. 是否将“禁止使用冒黑烟高排放的工程机械、落实扬尘污染控制措施”等污染控制措施纳入水利工程施工招标文件要求; 2. 扬尘控制措施 (包括施工现场围挡、场地硬化、洒水降尘、裸土覆盖、泥头车清洗、监控等); 3. 各类施工机械进场审批情况、维修保养情况、登记编码情况等; 4. 是否建立非道路移动机械和扬尘防治台账, 施行清单管理, 禁止高排放非道路移动机械使用, 消除工地冒黑烟现象。

检查内容	存在的主要问题	问题法规依据	整改意见及建议	现场整改情况
1	施工现场未对裸土进行覆盖, 未对施工机械设备进行登记编码	《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法 (试行)》和《广东省柴油货车污染治理攻坚战实施方案》	根据省政府2020年省大气污染防治攻坚百日冲刺行动工作部署, 严格贯彻《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法 (试行)》和《广东省柴油货车污染治理攻坚战实施方案》	
2				
3				
4				
5				
6				
.....				

被检查单位 (盖章):

被检查单位负责人 (签字): 陈炼凯

确认时间: 2020年12月16日