

水利建设市场监管专项检查表1

检查项目名称	汕头市练江水闸重建工程		
检查单位	汕头市水务局		
检查日期	2020年12月15日		
检查人员	签名 	执法证号 D291569	执法证号 D292319
检查对象	汕头市河道堤防建设管理中心		
检查事项	招标投标监管		
检查内容	1. 招标信息发布情况；2. 招标方式、评标办法制定与执行情况；3. 开标、评标程序、评标专家抽取是否符合规定要求；4. 评标结果公示、提交招标投标情况的书面报告情况；5. 在招标投标活动中是否存在违反国家和省有关法律、法规、技术标准等行为。		
检查结果	1. 存在的主要问题 无		
	整改意见及建议 现场整改情况		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

被检查单位（盖章）：

被检查单位负责人（签字）：

确认时间2020年12月15日

水利建设市场监管专项检查表2

检查项目名称	汕头市练江水闸重建工程		
检查单位	汕头市水务局		
检查日期	2020年12月15日		
检查人员	执法人员姓名	执法人员证号	检查方式
	蔡海潮	D292319	现场检查
检查对象	汕头市河道堤防建设管理中心		
检查事项	建设质量管理体系		
检查内容	1. 人员、材料、机械设备等资源投入情况；2. 质量控制（管理）体系建立与运行情况；3. 工程建设相关资料管理情况；4. 国家和省关于规范建设市场等有关规定执行情况；5. 其他合同约定（包括招标文件规定、投标承诺等）的执行情况；6. 项目建设过程中是否存在违反国家和省有关法律、法规、技术标准等行为；7. 实体工程质量情况；8. 政府质量监督情况。		
检查结果	存在的主要问题	问题法规依据	整改意见及建议
1	施工现场未设立质量责任公示牌	《广东省水利厅关于水利工程建设质量终身责任制的管理办法（试行）》第九条 在建工程项目法人应当在工程施工现场明显位置设立质量责任公示牌，公示项目法人、勘察、设计、施工、监理、质量检测等单位项目负责人姓名、有关注册执业资格情况，未实名标注或执业资格制度的注明职称和专业。	尽快在施工现设立 即查即改
2	水闸右岸挡墙存在蜂窝麻面等现象	水土混凝土施工规范（SL-677-2014）第11.1.4条	抓紧进行进一步整改
3			
4			
5			
6			
....			

被检查单位（盖章）：

被检查单位负责人（签字）：12345
确认时间2020年12月15日

水利建设市场监管专项检查表3

检查项目名称	汕头市练江水闸重建工程		
检查单位	汕头市水务局		
检查日期	2020年12月15日		
检查人员	签名	执法人员证号	检查方式
		4401501292309	现场检查
检查对象	单位名称	统一社会信用代码	地址
	广东水电二局股份有限公司	914400007349924088	广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层
	达濠市政建设有限公司	914405121930507595	濠江区赤港红桥城建综合楼七层之二
	汕头市河道堤防建设管理中心	12440500MB2C84325U	汕头市中山路189号市水务局综合楼8楼
检查事项	保障农民工工资支付		
检查内容	1. 专户制度落实情况；2. 工资保证金制度落实情况；3. 实名制管理落实情况；4. 维权信息告示牌设立情况；5. 落实按月足额支付工资规定；6. 项目按合同约定计量并支付工程款情况；7. 政府投资项目严禁施工企业带资承包；8. 按月足额支付工资情况；9. 农民工劳动合同签订情况等。		
检查结果	存在的主要问题	问题法规依据	整改意见及建议
1	未及时开设农民工工资专用账户（开工日期2018年11月20日，专户开设日期为2019年8月20日）。	《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）第二十六条 《广东省工程建设领域人工工资支付专用账户管理办法》第三条第六条	在今后的水利工程项目施工中，严格遵守保障农民工工资支付相关规定
2			
3			
4			
5			
6			
....			

被检查单位（盖章）：

确认时间2020年12月15日

附件

水利建设市场监管专项检查表4

第1页 (共1页)

检查项目名称	汕头市练江水闸重建工程		
检查单位	汕头市水务局		
检查日期	2020年12月15日		
检查人员	签名	谢彦辉	检查方式
	执法证号	D2915673293319	现场检查
检查对象	单位名称	统一社会信用代码	地址
	广东水电二局股份有限公司	914400007349924088	广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层
	达濠市政建设有限公司	914405121930507595	濠江区赤港红桥城建综合楼七层之二
	汕头市河道堤防建设管理中心	12440500MB2C84325U	汕头市中山路189号市水务局综合楼8楼
检查事项	扬尘治理情况		
检查内容	1. 是否将“禁止使用冒黑烟高排放的工程机械、落实扬尘污染防治措施”等污染控制措施纳入水利工程招标文件要求；2. 扬尘控制措施（包括施工现场围挡、场地硬化、洒水降尘、裸土覆盖、裸土管理、泥头车清洗、监控等）；3. 各类施工机械设备进场审批情况、维修保养情况、登记编码情况等；4. 是否建立非道路移动机械台账，禁止高排放非道路移动机械使用，消除工地冒黑烟现象。		
检查结果	存在的主要问题	问题法规依据	整改意见及建议
i	未建立非道路移动机械和扬尘防治台账，实施清单管理。	《广东省建设工程扬尘污染防治办法（试行）》和《广东省柴油货车污染防治攻坚战实施方案》	根据省政办2020年省大气污染防治百日冲刺行动工作方案，严格执行《广东省扬尘污染防治办法（试行）》和《广东省柴油货车污染防治攻坚战实施方案》
2			
3			
4			
5			
6			

被检查单位（盖章）：

确认时间2020年12月15日
被检查单位负责人（签字）：谢彦辉